





SECTION A-A



註:

1. BOBBIN進料時, QC須檢驗焊錫性試驗
230°C±5°C, 5秒, 須有90%吃錫。
2. PIN在380°C錫爐2秒鐘後, 須能承受
1.8KG之拉力。

				TOLERANCE: ±0.1				CHECK	陳國昌	
								DRAWING	郭書靜	
修改日期	修改部份	修改前尺寸	修改後尺寸	SHEET OF		REV.	A			
毅華企業股份有限公司 YIH-HWA ENTERPRISES CO,LTD 中和市連城路 222巷4弄2號2樓				TEL	(02)2248-3366	MODEL		YW-1002-00B		
				FAX	(02)2240-6919	MATERIAL		LCP E4008		
				UNIT	m/m	SCALE	3 / 1		DATE	2000.10.12