






SECTION A-A



註:

1. BOBBIN 進料時, QC 須檢驗焊錫性試驗 $230^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, 5 秒, 須有 90% 吃錫。
2. PIN 在 380°C 錫爐 2 秒鐘後, 須能承受 1.8KG 之拉力。

				TOLERANCE: ±0.1			CHECK	陳國昌	
修改日期	修改部份	修改前尺寸	修改後尺寸	SHEET OF		REV.	A	DRAWING	郭書靜
毅華企業股份有限公司 YIH-HWA ENTERPRISES CO,LTD 中和市連城路 222巷4弄2號2樓				TEL	(02)2248-3366	MODEL		YW-1002A-00B	
				FAX	(02)2240-6919	MATERIAL		LCP E4008	
				UNIT	m/m	SCALE	3 / 1	DATE	2000.10.12